

АКТ
обследования на антитеррористическую защищенность
и инженерно-техническую укрепленность

с.Уват

«29» 01 2021 г.

Комиссия в составе: Директор АУ КЧСОН Сивкина Н.А.
(представитель собственника)
начальник ПСО-3 (дисп. с. Уват) Токмрин С.Н.
(представитель Росгвардии)

На основании Федерального Закона РФ № 35 ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», профилактике террористических актов и экстремистских проявлений на объектах социальной сферы, в целях контроля исполнения требований Типовой инструкции по организации охраны и обеспечения безопасности учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения с постоянным проживанием детей, инвалидов и престарелых граждан в Тюменской области, утвержденной 18.03.2015 года Вице-губернатором, председателем КЧС и ОПБ Тюменской области С.М. Сарычевым, а также с целью предупреждения противоправных посягательств в отношении персонала, проживающих, посетителей и имущества объектов указанной категории, произвела обследование

отделение милиции АУ КЧСОН
(название объекта, ведомственная принадлежность)
расположенного по адресу: Уватский р-н п. Нагорный, ул. Мухоморова д. 5
контактный телефон: 8-34561-2-18-93

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

отделение милиции АУ КЧСОН
(название объекта)
находится вне зоны действия ПСО
(в зоне действия ПСО, вне зоны)

Защищенность прилегающей территории: ограниченное неотапливаемое
по всему периметру, высота 2,2 м
(наличие ограждения, высота)
(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

КПП, шлагбаум (другое) нет

(указать что имеется)

Освещение прилегающей территории достаточное

(достаточное (недостаточное) освещение)

Здание кирпичное, одноэтажное, 1 замкнутый выход
(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное и др.)

Количество проживающих 25, персонала 6

Физическая охрана: ЧОП "медведь"
(сторож, сотрудник ЧОП, др., количество в сутки, наличие спецсредств)

Внутренний пост охраны расположен: в фойе на входе
(в фойе, на входе, и т.д.)

Технические средства охраны:

1. КЭВП, КТС любимый телевизор с выводом на ПСН
(с выводом на ПСО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

2. Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на ЕЯАС МЧС
(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

3. Система видеонаблюдения: наружные - 4
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)
внутреннее - 2
- с архивацией событий 30 суток
(количество)
4. Система оповещения и трансляции: имеется
(имеется, не имеется)
5. Система контроля управления доступом нет
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

Недостатки, выявленные в ходе обследований в 2020 года:

не выявлено

Из них устранено: —

Недостатки, выявленные в ходе обследования в 2021 году:

не выявлено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности, инженерно-технической укреплённости необходимо выполнить следующие мероприятия:

Директор АО Кисов
Н. А. Сидорова
(должность, организация)
(фамилия, инициалы)

Начальник ПЧОП 3
Топоркин С.Н.
(должность, организация)
(фамилия, инициалы)

(должность, организация)

(фамилия, инициалы)



(подпись)

(подпись)

М.П.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае невыполнения мероприятий, выявленных комиссией, информация будет направлена в прокуратуру Тюменской области и антитеррористическую комиссию территории.